

PISTA CICLABILE TEVERE :USURATA e PERICOLOSA

Preg.ta **Linda Meleo**

Assessora Citta' in movimento

Comune di Roma

La pista ciclabile lungo il Tevere,se pur non prosegue verso Fiumicino,è la piu' pedalata di Roma,frequentatissima ogni ora del giorno.Ho effettuato ,come al solito,un rapido sopralluogo e l'ho trovata molto trascurata,per certi motivi, pericolosa.Di seguito le trasmetto i miei rilievi documentati dalle foto.

PISTA CICLABILE TEVERE CENTRALE , DA PONTE CAVOUR A PONTE MARCONI.

-La pista ciclabile non è piu' liscia,è in taluni posti molto USURATA perche' **priva di asfalto**(Foto 1-2).Sarebbe bene stendere l'asfalto prima dell'estate romana.

-Sempre piu' enormi sono le BUCHE causate dal porfido divelto.Costituiscono per i ciclisti un serio pericolo(Foto 3).

-Canaline inservibili e PROFONDE come buche pronte a girare la ruota anteriore(Foto 4).

-Persistono :-materiali abbandonati (Foto 5).

-banchi di sabbia infidi con pioggia(Foto 6).Mi chiedo,perche' non è stata pulita subito dopo l'esonazione del Tevere con spruzzo d'acqua ?

-al 25 3 2019,era presente sotto Ponte Cavour una fune d'acciaio ad altezza d'uomo(Foto 7).E' stata rialzata?

PISTA CICLABILE TEVERE ,DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AL GRA OSTIENSE.

-Persistono gli INCIVILI carichi di materiali che poi abbandoneranno in gran parte sotto il viadotto della Magliana(Foto 8-9).Siamo riusciti a pulire il sottostante viadotto del Municipio XI ora lo scempio si sta' formando al IX.Mi creda,sono disperato,perche' non si interviene subito?

-Appena dopo il Viadotto della Magliana,sempre Municipio IX,**alcuni innominati hanno occupato un manufatto** con piscina,spadroneggiano sulla pista ciclabile con auto e furgoni(uno è quello fotografato),hanno spostato un gran masso e ci li troviamo sempre in mezzo alle.....(Foto 10-11).

-Andando avanti di un paio di km si trova la SBARRA APERTA,il lucchetto tagliato ed i ciclisti sfiorati dalle auto(Foto 12-13)!

-Aumentano anche in larghezza le LESIONI CENTRALI della pista ciclabile mentre sulla dx si stanno formando pericolose ONDULAZIONI (Foto 14-15).

Inutile dirle che non funziona il vecchio impianto SOS.

PERICOLO SULLA PISTA CICLABILE "VIA GIOACCHINO ROSSINI(Piazza Ungheria)-Roma II

Questa volta l'ho scampata bella!Qualcuno ha tolto il paletto centrale sulla pista ciclabile ma **ha lasciato la base alta ben 15 cm**

.Chi avra' la sventura di "centrare"questo ferro,sara',certamente, catapultato a terra(Foto 16).Bisogna toglierlo subito!

Preg.ta Assessora,poche parole per chiederle di agire informando al piu' presto i suoi collaboratori per avviare tutte quelle sinergie necessarie per dare soluzione a quanto esposto.

La ringrazio e le invio gli auguri per le prossime festività pasquali.

1. Di Pretoro